

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ MW32S

- ↗ Микроволновый
- ↗ С датчиком освещенности
- ↗ 230 В
- ↗ 400 Вт
- ↗ IP65



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ


- 1.1. MW32S – инновационный активный микроволновый датчик движения, предназначенный для включения освещения при обнаружении движения.
- 1.2. Использование принципа радиолокации на высокой частоте 5,8 ГГц обеспечивает высокую эффективность работы. Датчик срабатывает через стекло, пластик и другие тонкие неметаллические перегородки.
- 1.3. Встроенный датчик освещенности позволяет настроить устройство так, чтобы оно срабатывало только в темноте.
- 1.4. Датчик продлевает срок службы ламп и снижает затраты на электроэнергию, поскольку включает свет только тогда, когда он необходим.
- 1.5. Совместим с любыми видами ламп и прожекторов, в том числе светодиодными.
- 1.6. Широкая зона обнаружения – диаметром до 16 м.
- 1.7. Реле высокого качества, предназначенное для коммерческого использования, с возможностью коммутации мощности до 400 Вт для светодиодных и люминесцентных ламп и до 800 Вт для ламп накаливания.
- 1.8. Включение в момент перехода напряжения через ноль помогает защитить датчик от большого пускового тока.
- 1.9. Область обнаружения, время задержки и порог освещенности устанавливаются с помощью DIP-переключателей.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


2.1. Общие характеристики

Входное напряжение	AC 220-240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Максимальная мощность нагрузки	400 Вт
Потребляемая мощность [режим ожидания]	<0,5 Вт
Рабочая частота	5,8 ГГц ±75 МГц (ISM-диапазон)
Мощность излучения	<0,5 мВт
Регулировка чувствительности	10/25/50/75/100%
Время отключения	5/30/90 сек/3/20/30 мин
Чувствительность датчика освещенности	2/10/25/50 лк/выкл.
Максимальная высота установки	6 м
Обнаруживаемая скорость движения	0,5–3 м/с
Угол обнаружения	150° (установка на стену) 360° (установка на потолок)
Максимальный размер зоны обнаружения	16×6 м (диаметр×глубина)
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30...+60 °C
Размер	72×34 мм


2.2. Основные размеры



2.3. Зоны обнаружения (зависимость от установленной чувствительности)



При установке на стену.
Рекомендуемая высота установки 1-1,8 м.



При установке на потолок.
Рекомендуемая высота установки 2,5-6 м.

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.


1. Извлеките датчик из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

2. Закрепите датчик в месте установки.

ВНИМАНИЕ!

Свет от включаемых источников света не должен попадать на датчик освещенности, чтобы не нарушать логику работы детектора.

3. Подключите датчик движения согласно приведенной схеме.
4. Установите DIP-переключатели в соответствии с требуемым режимом работы.



№ DIP 	Чувствительность детектора движения			Время отключения после прекращения движения			Датчик освещенности*		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
100%	ON	ON	ON	5 сек	ON	ON	ON	ON	ON
75%	-	ON	ON	30 сек	-	ON	ON	ON	-
50%	ON	-	ON	90 сек	ON	-	ON	25 лк	-
25%	-	-	ON	3 мин	-	-	ON	50 лк	ON
10%	-	-	-	20 мин	ON	ON	-	Выкл.	-
				30 мин	-	-	-	-	-

* Датчик освещенности необходимо включать в том случае, если требуется, чтобы детектор движения срабатывал только в темное время суток.

3.5. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются.

3.6. Включите питание и проверьте работу датчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Условия эксплуатации:

- ↗ эксплуатация только внутри помещений;
- ↗ температура окружающей среды от -30 до +60 °C;
- ↗ относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °C, без конденсации влаги;
- ↗ отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Не устанавливайте оборудование в закрытом пространстве. Если температура корпуса во время работы превышает +60 °C, обеспечьте дополнительную вентиляцию или уменьшите мощность подключенной нагрузки.

4.3. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.

4.4. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей на поверхность датчика движения.

4.5. Не погружайте датчик движения в воду, не размещайте в местах и нишах, где может скапливаться вода.

4.6. Подключайте провода с учетом маркировки «фаза» и «ноль».

4.7. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Отказ датчика из-за замыкания выходных проводов не рассматривается как гарантийный случай.

4.8. Возможные неисправности и методы их устранения:

Проявление неисправности	Причина неисправности	Метод устранения
Датчик не срабатывает	Нет контакта в соединениях.	Проверьте все подключения.
	Неправильное подключение датчика.	Проверьте соответствие выполненного подключения приведенной схеме.
	Включен датчик освещенности и есть внешнее освещение.	Установите нужный режим работы датчика освещенности при помощи DIP-переключателей.
Самопроизвольное включение и выключение датчика движения	Установлена слишком высокая чувствительность детектора движения	Уменьшите чувствительность при помощи DIP-переключателей.
	Свет от включаемых источников света попадает на датчик освещенности.	Отрегулируйте направление света или измените место установки датчика движения.